

PŘÍLOHA Č.1
ZAJIŠTĚNÍ EHS A SEZNÁMENÍ S RIZIKY VE FIRMĚ SGI
PŘI PRÁCI EXTERNÍCH FIREM
K OBJEDNÁVCE NEBO SMLOUVĚ č.
smluvní strany :

1.1 objednatel

Obchodní firma : Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover
 Sídlo (bydliště) : Počernická 272/96
 Praha 10, PSČ 108 03

(dále jen objednatel)

1.2 zhotovitel

Obchodní firma:
 Provozovna:
 Zodpovědná osoba:
 (dále jen zhotovitel)

Základní pojmy a zkratky:

EHS – bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí
 SGI – Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover
 Koordinátor – zaměstnanec SGI, který řídí činnost zhotovitele v areálech SGI

Tento dokument seznamuje všechny zaměstnance zhotovitele s pravidly, povinnostmi a možnými riziky souvisejícími s výkonem jejich práce v areálech SGI v Častolovicích, Českém Brodě a Lipníku nad Bečvou. Zodpovědná osoba zhotovitele zodpovídá za dodržování níže uvedených pravidel svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatele, jehož služby využívá. Podpisem prezenční listiny dle bodu 16.2. zároveň zajistí splnění podmínky vyplývající ze Zákoníku práce o písemném informování o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

2. Rizika a základní pravidla

Naše společnost pravidelně hodnotí rizika možného ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob pohybujících se v jejich areálech. Základní rizika, která mohou ohrozit Vaše zaměstnance při práci v SGI jsou uvedena v následující tabulce, a to včetně opatření, která vedou jejich minimalizaci.

| RIZIKO | OPATŘENÍ |
|---|--|
| střet s VZV nebo jiným dopravním prostředkem (nákladní nebo osobní auto, nakladač atd.) | - Zákaz vstupu do skladů a výrobních hal všem nepovolaným osobám - Pohyb po skladech je možný jen s reflexní vestou - Při pohybu po závodě používejte vyznačené cesty pro pěší - Dávejte pozor na dopravní prostředky |

1 (celkem 10)

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - V halách dávejte vždy pozor na VZV - dodržení bezpečné vzdálenosti 4,5m od VZV - Na vyznačených přechodech pro pěší uvnitř výrobních hal neplatí přednost pro pěší - Dodržujte bezpečnou vzdálenost 4,5m od VZV |
| Požezání, vtažení, naražení, bodnutí nebo odtržení při styku s pohyblivými se částmi výrobních zařízení | <ul style="list-style-type: none"> - Zákaz vstupu do skladů a výrobních hal všem nepovolaným osobám - Zákaz práce na zařízení bez potřebného zaškolení - Zvýšená opatrnost v blízkosti pracujících strojů a zařízení - Zákaz dotýkání se otáčejících se a pohyblivých se částí strojů za jejich chodu - Dodržování programu LOTO |
| Pád ze střechy nebo propadnutí střechou | <ul style="list-style-type: none"> - Zákaz vstupu na střechy bez povolení vydaného koordinátorem SGI |

Zhotovitel předloží:

2.1. písemný seznam rizik, která vzniknout v závodě SGI v souvislosti s činností jeho zaměstnanců, a seznam opatření přijatých k jejich odstranění nebo minimalizaci. Bez předání tohoto seznamu není možné zahájit práci v SGI.

2.2. seznam všech svých zaměstnanců, kteří budou v průběhu prací vstupovat do areálu SGI včetně dokladu o seznámení s pravidly uvedenými v této příloze. Podoba tohoto seznamu je předána spolu s tímto dodatkem.

2.3. doklady o speciálních školeních, pokud to charakter práce u objednatele předpokládá provádění činností vyžadující tato školení (svařování, řízení VZV, obsluha plynových, tlakových nebo zdvihacích zařízení, práce ve výškách, práce s ruční motorovou pilou nebo křovinořezem, práce elektro apod.).

2.4. seznam případných subdodavatelských firem, které s ním budou na realizaci předmětu smlouvy (objednávky) spolupracovat. U zaměstnanců svých subdodavatelů předloží potřebné doklady (viz body 2.1., 2.2.).

2.5. všechny seznamy budou udržovány stále v aktuální podobě a při každé změně zaslány v elektronické podobě na email koordinátora SGI.

3. Základní pravidla BOZP pro práci v areálu objednatele

3.1. Každý pracovník zhotovitele je povinen počínat si tak, aby svým chováním neohrozil sebe ani jiné osoby v areálu.

3.2. Každý pracovník je povinen používat v areálu SGI příslušné ochranné osobní pracovní pomůcky. V areálu objednatele je nutné použít:

- Bezpečnostní obuv dle normy EN ISO 20 345 (doporučení S1P)
- Pracovní oděv bez volných a vlajících částí, které by mohli být zachyceny stroji a zařízením
- Pracovní oděv bude s viditelným názvem firmy, u které je zaměstnán

- Další OOPP vyplývající z charakteru vykonávané práce v souladu s obecnými předpisy nebo s místním bezpečnostními předpisy objednatele (ochranné přilby, ochranné brýle, chrániče sluchu apod.)
- Zhotovitel je povinen těmito pomůckami své zaměstnance vybavit

3.3. Každý pracovník je povinen dodržovat veškeré zákazy a příkazy dle výstražných tabulí umístěných v areálu společnosti.

3.4. Je zakázáno vykonávat jakoukoliv činnost v areálu společnosti objednatele, která nesouvisí s výkonem pracovní činnosti.

3.5. Vstup do areálu společnosti objednatele a výstup z něj je povolen pouze vrátnicí (resp. vstupní branou). Jakýkoliv jiný způsob vstupu nebo odchodu je zakázán.

3.6. Každý pracovník se pohybuje pouze v prostorech a na pracovištích, kde je mu určena práce a v zařízeních společných pro všechny zaměstnance (jídelsna, sociální zařízení, přístupové cesty na pracoviště apod.). Vstup do ostatních prostorů, zejména skladovacích, a pracovišť bez oprávnění je zakázán. Vedoucí jednotlivých pracovišť jsou povinni každého kdo nemá oprávnění ke vstupu z pracoviště vykázat.

3.7. Chůze po areálu společnosti objednatele je povolena pouze po vyhrazených komunikacích

3.8. Je nutné dbát zvýšené pozornosti:

- V místech pohybu VZV
- V místech pohybu jiných dopravních prostředků
- V místech, kde je manipulováno se zdviženými břemeny
- V blízkosti pracujících strojů a zařízení (nedotýkat se pohyblivých a otáčejících se částí strojů, horkých částí strojů)

3.9. Ve všech areálech objednatele platí zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze v místech označených tabulkou „Kouření povoleno ve vyhrazeném prostoru“.

3.10. V areálech objednatele je zakázáno konzumovat a přechovávat alkoholické nápoje a požívat jiné návykové látky. Je zakázáno pod vlivem těchto látek nastupovat na pracoviště. Každý pracovník zhotovitele je povinen se na pokyn vedoucích zaměstnanců objednatele podrobit zkoušce na tyto látky.

3.11. Chůze a jízda po kolejišti je zakázána, přejíždět a přecházet koleje je povoleno pouze na vyznačených přechodech a přejezdech (platí pro areál v Častolovicích).

3.12. Je zakázáno (platí pro areál v Častolovicích):

- přecházet koleje před blížícími se kolejovými vozidly
- podlézat nebo přelézat přes nárazníky železničních vagónů
- naskakovat nebo seskakovat z pohybujících se vozidel

3.13. Vstup na potrubní mosty je povolen jen pověřeným osobám s podmínkou dodržení všech bezpečnostních opatření.

3.14. Je zakázáno vstupovat na střechy, ochozy, požární žebříky, pokud to není nutné z důvodu požáru, havárie, případně z důvodu prováděné pracovní činnosti.

3.15. Při chůzi po schodech je každý povinen držet se zábradlí.

3.16. Je zakázáno seskakovat z nakládacích ramp a jiných zvýšených míst – pro sestup je nutné použít vhodných prostředků (schodiště, žebříky).

4. Pracovní úrazy a drobná poranění

4.1. Každý pracovník je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu každý pracovní úraz nebo drobné poranění, které se stane v areálu SGI svému nadřízenému a vedoucímu pracoviště, na kterém k poranění došlo. Další postup závisí na závažnosti úrazu a příslušných právních předpisech a standardech SGI. Poraněný je povinen spolupracovat při vyplnění záznamu o úrazu dle vnitřních pravidel SGI.

5. Stavební práce a práce ve výškách

5.1. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací v souladu s NV č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a příslušných pravidel SGI. Při práci ve výškách je nutné spolupracovat s koordinátorem na vydání povolení pro práci ve výšce před zahájením této práce!

5.2. Zhotovitel zajistí, že práce ve výšce nebo nad volnou hloubkou budou provádět pouze způsobilí zaměstnanci v souladu s NV č.362/2005 Sb.

6. Chemické látky

6.1. Nakládání s chemickými látkami v areálu objednatele se řídí OS-Zivotni prostredi-5.08.doc (Řízení NCHLaP).

6.2. Manipulovat s chemickými látkami mohou jen osoby starší 18 let, které jsou řádně zaškolené na používání těchto látek tak, aby nedošlo k ohrožení jiných osob nebo životního prostředí, v místech uložení chemických látek používejte vhodné prostředky k zachycení úkapů. Objem zachytných nádob musí odpovídat objemu používané látky.

6.3. O použití látek, které jsou klasifikovány R-věťami 45, 49, 46, 60, 61 je nutné před jejím použitím informovat ekologa, který musí tyto látky pro použití v areálu schválit!

6.4. Chemické látky je možné přechovávat pouze v původních obalech. V odůvodněných případech je možné obal změnit, ale nový obal musí být vhodný pro danou látku a musí obsahovat název látky, symbol nebezpečnosti a kompletní R-věty a S-věty v českém jazyce. Pro přechovávání chemických látek je zakázáno použít nápojové obaly.

7. Práce v blízkosti otáčejících se a pohybujících se částí strojů

7.1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti otáčejících se a pohybujících se částí strojů je obsluha povinna mít řádně upnutý pracovní oblek, tj. těsně zapnuté rukávy a zapnutou bundu. Pokud má obsluha dlouhé vlasy, musí je mít upraveny tak, aby nemohlo dojít k jejich zachycení strojem nebo zařízením, tj. vlasy musí být sepnuty a kompletně zakryty vhodným způsobem, tzn. schované pod čepicí, šátkem, sítkou nebo bezpečnostní přilbou. Obsluha je povinna před zahájením práce na stroji nebo

zařízení odložit prsteny nebo jiné ozdoby rukou, zápěstí, uší, krku či jiných částí těla, za které by mohla být zachycena.

Povinně dodržujte

- svázané vlasy!
- zapnuté oblečení!

Je zakázáno při jakékoliv činnosti v blízkosti otáčejících se a pohybujících se částí strojů a zařízení:

- mít nezakryté dlouhé vlasy!
- mít volné oblečení!
- mít při práci u stroje navlečeny prsteny, náramky, řetízky, náušnice apod.!

8. Dopravní prostředky

8.1. V areálech společnosti je zakázáno zaměstnancům zhotovitele používat jízdní kola.

8.2. VZV mohou používat jen osoby s platným průkazem, kterým byl VZV pro práci svěřen odpovědným zaměstnancem SGI. Při používání VZV je řidič povinen dodržovat veškeré příslušné předpisy.

8.3. V areálu společnosti je zakázáno převážet osoby na dopravních prostředcích, které k tomu nejsou uzpůsobeny výrobcem.

8.4. Vjíždět do areálu a vyjíždět z něj je možné jen v doprovodu odpovědného zaměstnance objednatele a na základě jeho povolení.

8.5. Jízda všech vozidel uvnitř areálů se řídí Dopravním řádem. V areálech platí pravidla pro pohyb na pozemních komunikacích. Dopravní prostředky se pohybují v zóně s dopravním omezením:

- rychlosti vozidel dle příslušných dopravních značek (10-20 km/h)
- platí přednost drážních vozidel před všemi ostatními (platí pro areál v Častolovicích)

8.6. Pro zajištění bezpečného skládání surovin jsou zaměstnanci zhotovitele dodržet pravidla dle PP-BOZP-62.08.doc, tedy zejména používat dopravních prostředků v dobrém technickém stavu a zabezpečit prostor vykládky surovin proti průchodu osob nebo průjezdu vozidel po dobu skládání.

8.7. Při nakládání vozidel je řidič povinen vozidlo i případný odpojený vlek zabrzdit a zaklínovat. Pro výstup na ložnou plochu vozidla (a sestup) je nutné použít vhodné prostředky (žebřík) – je zakázáno seskakovat z této plošiny.

8.8. V prostoru nakládky je nutné dbát zvýšené pozornosti zejména z důvodu pohybu VZV a dalších vozidel. Řidič kamionu je povinen sledovat nakládku z bezpečné vzdálenosti z prostoru, který mu určí řidič VZV. S řidičem nakládajícího VZV si musí před zahájením nakládky dohodnout způsob komunikace potřebné k naložení vozidla.

9. Práce v prostorách kupolových pecí (platí pro areál v Častolovicích):

9.1. V prostorách kupolových pecí hrozí nebezpečí zvýšeného výskytu CO. Všechny osoby musí v době provozu kupolových pecí dodržovat PP-BOZP-59.08.doc:

- vstup je možný jen přes velín pece s vědomím peceře nebo jeho pomocníka
- vstup je možný jen v OOPP, obsluha pece pracovníky vybaví detektorem na výskyt CO a připomene limit 120 ppm, při kterém je nutný okamžitý návrat na velín pece!

9.2. V prostorách kupolových pecí hrozí i další rizika spojená s chodem pece a rozvláknovacích strojů – nebezpečí odletu horkých granálí, nebezpečí výbuchu vodíku, nebezpečí při styku s horkou lávou, v prostorách je zvýšená hladina hluku a jsou zde nádrže a potrubní rozvody s pojivem (chemické látky) – při všech pracích v těchto prostorách dbejte všech pokynů obsluhy pece!

10. Program uzamčení/označení (Log out/tag out = LOTO)

10.1. PP-BOZP-2.09.doc určuje postupy k dodržování zásad bezpečnosti práce při provádění oprav, preventivní údržby nebo činnosti na výrobních prostředcích (i v chodu nebo v nedefinovaném stavu) s ohledem na možná rizika těchto prací, a to zejména s ohledem na rizika související :

- Se samospuštěním zařízení
- S elektrickou energií
- S nebezpečnými chemickými látkami
- S naakumulovanou mechanickou energií (hydraulickou, pneumatickou, energií pružin apod.)
- S teplotou
- S radiačním zářením

Zároveň stanovuje povinnosti pracovníků **označit a uzamknout** výrobní prostředek při provádění oprav, preventivní údržby nebo čištění.

10.2. Povinností všech pracovníků zhotovitele je dodržet pravidla tohoto programu, tj. zajistit ve spolupráci se zodpovědným zaměstnancem objednatele zařízení proti spuštění a označit zařízení v souladu s tímto pokynem.

11. Ochrana životního prostředí

11.1. Při manipulaci s ropnými látkami se musí pracovníci zhotovitele řídit platnými zákonnými předpisy.

11.2. V případě že dojde k výronu závadných látek, musí být zhotovitel schopen ihned zajistit, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a k ohrožení znečištění vod a půdy.

11.3. V každém případě, kdy může dojít ke znečištění podzemních vod a půdy musí toto ohrožení neprodleně nahlásit ekologovi SGI.

11.4. Zhotovitel je povinen nakládat s materiály či látkami ve smyslu platné legislativy o ochraně vod, půdy, odpadovém hospodářství, ochraně ovzduší, přírody a krajiny, hygieny a ochrany zdraví osob.

11.5. Zhotovitel je povinen zjištěné závady nahlásit odpovědné osobě v SGI a následně odstranit svými prostředky a na své náklady v určených termínech.

11.6. Zhotovitel je povinen veškeré odpady vzniklé jeho činností v areálu společnosti objednavatele odvézt a odstranit na své náklady v souladu s platnou legislativou. Výjimky povoluje ekolog společnosti.

11.7. Všichni zaměstnanci zhotovitele jsou povinni třídít odpady v souladu s platnou legislativou a pokyny objednatele, zvlášt' nutné je správně třídít a likvidovat nebezpečné odpady.

11.8. Zhotovitel je povinen ke své tíži nést škody a veškeré nemajetkové újmy, které objednateli nebo jinému dotčenému subjektu vzniknou z porušení povinností zhotovitele v ochraně ŽP, hygieny a ochrany zdraví osob.

12. Požární ochrana

12.1. Každý zaměstnanec zhotovitele je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.

12.2. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

12.3. Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen neprodleně tak učinit za použití všech dostupných hasebních prostředků. Nestačí-li svými silami a prostředky na zdolání požáru, vyhlásí požární poplach a ihned zajistí oznámení vzniku požáru na čísle ohlašovny požárů SGI, které je uvedené v požárně poplachové směrnici příslušného závodu. V případě nezbytnosti a při jakémkoliv selhání stanoveného havarijního postupu volejte číslo ohlašovny požárů HZS: 150 (z pevné linky je nutné použít předvolbu – 0). Tyto pokyny jsou uvedeny v požární poplachové směrnici, která je vyvěšena na všech pracovištích!

12.4. Evakuace v závodě se vyhláší sirénou nebo jiným vhodným způsobem dle požárně poplachové směrnice a je řízena vedoucím pracoviště (případně požární poplachovou hlídkou).

12.5. Místem pro případ evakuace je: parkoviště osobních automobilů před vrátnicí (v Častolovicích a Českém Brodě) a parkoviště před administrativní budovou (Lipník nad Bečvou).

12.6. Nouzové východy a cesty k nim jsou značeny.

13. Svařování nebo jiná činnost s nebezpečím vzniku požáru

13.1. Svařovací práce v areálu objednatele mohou provádět pouze pracovníci s platným svářecím průkazem.

13.2. Svařování a jiné podobné práce spojené s nebezpečím vzniku požáru je možné provádět pouze na základě písemného povolení.

13.3. Písemné povolení (v souladu s PP-BOZP-71.08.doc) pro tuto práci vydává vedoucí příslušného pracoviště, originál je založen u tohoto vedoucího, kopii má svářeč po celou dobu práce u sebe. Do povolení se uvedou požárně bezpečnostní opatření (zajistí zhotovitel) a hlídání pracoviště po dobu 8 hodin po skončení svařování (bude zajištěno a uvedeno po vzájemné dohodě).

13.4. Každý pracovník, který pracuje s otevřeným ohněm se řídí platnou směrnicí objednatele pro svařování, řezání a pálení a ČSN pro svařování a pálení.

13.5. Při svařování použijte vhodné ochranné prostředky a zábrany, které zabrání ohrožení okolí.

14. Použití speciálních zařízení

U některých prací je nezbytné použití vyhrazených technických, nebo jiných speciálních zařízení.

14.1 Zdvihací zařízení - obecně je používání stacionárních zdvihacích zařízení v SGI zaměstnancům externích firem zakázáno.

14.2. Stacionární zdvihací zařízení v SGI mohou používat jen osoby určené pověřenými osobami (viz. PP-Udržba-93.08.doc - Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení) – pro zaměstnance externích firem je v tomto případě nutné projít školením pro bezpečné používání ze strany revizního technika.

14.3. Pro práci mobilního jeřábu je nutné vyplnit formulář Systém bezpečné práce pro jeřábový výkon mobilního jeřábu (příloha č.9 - PP-Udržba-93.08-P9.doc), ve kterém jsou uvedeny práva a povinnosti zhotovitele i objednatele.

14.4 Pokud bude externí firma používat pro výkon práce svoje vyhrazené technické, nebo jiné zařízení, je povinna zajistit splnění všech zákonných podmínek jeho bezpečného provozu včetně pravidelných revizí, proškolení zaměstnanců atd..

15. Používání ochranných přileb

15.1. Každý pracovník je povinen použít ochrannou přilbu při :

- Při veškerých činnostech a pracích v surovinovém hospodářství
- Na plošině rozvláknovacích strojů v bezprostřední blízkosti kupolové pece
- Při veškerých činnostech a pracích na výrobním zařízení prováděných mimo obslužné plošiny a lávky, zejména při pracích uvnitř výrobního zařízení a pod ocelovými konstrukcemi
- Všude, kde hrozí nebezpečí poranění hlavy, zejména při práci 50 cm a výše nad úrovní podlahy (práce na žebříku, na konstrukci linky a jiném zařízení, na montážní plošině zdvihané vysokozdvížným vozíkem apod.)

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Odpovědný rozvoj

Dodavatel bere na vědomí, že skupina Saint-Gobain respektuje strategickou platformu Global Compact pod záštitou OSN a zejména že přijala politiku odpovědného nakupování, která je nedílnou součástí politiky udržitelného rozvoje této skupiny.

Skupina Saint-Gobain od svých dodavatelů především očekává, že:

8 (celkem 10)

- zajistí, aby měli kontrolu nad ekologickými riziky souvisejícími s jejich procesy i s výrobky, které používají, ať již ve své činnosti nebo při zasahování na pracovištích skupiny;
- budou respektovat práva zaměstnanců bez ohledu na zemi, ve které působí;
- se zdrží toho, aby se uchýlovali k jakýmkoliv nuceným nebo nařizovaným pracím nebo k jakékoliv dětské práci, i kdyby to bylo povoleno podle příslušné místní právní úpravy, a to ať přímo či nepřímo nebo prostřednictvím subdodavatelů, v průběhu svých výrobních procesů nebo při poskytování služeb nebo při zasahování na pracovištích skupiny;
- budou svým zaměstnancům poskytovat co nejlepší zdravotní a bezpečnostní podmínky a že budou při zasahování na pracovištích skupiny dodržovat všechny příslušné zdravotní a bezpečnostní předpisy.

Přístup a očekávání skupiny Saint-Gobain vzhledem k jejím dodavatelům jsou formálně upraveny v „Chartě dodavatelů“ připojené ke Smlouvě. Dodavatel prohlašuje, že si tuto Chartu přečetl a že dodržuje její zásady.

16.2. Zhotovitel byl seznámen

se směrnicemi a pracovními postupy, které mají přímou souvislost s jím vykonávanou prací pro objednatele a které musí při své práci pro Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover dodržovat.

16.3. Zhotovitel se zavazuje:-

- seznámit své zaměstnance příp. další subdodavatele se směrnicemi a interními předpisy objednatele, které mají přímou souvislost s vykonávanou prací zhotovitele
- **o tomto seznámení provést prokazatelný písemný záznam na přiložené prezenční listině – tuto listinu předat manažerovi bezpečnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover ještě před zahájením činnosti.**
- u nových pracovníků, kteří nejsou uvedeni na původní prezenční listině, zajistit jejich seznámení a záznam o tomto seznámení odevzdat manažerovi bezpečnosti
- před zahájením činnosti umístit na vrátnici společnosti objednatele seznam svých zaměstnanců, kteří budou vykonávat činnost v areálu objednatele
- projednat seznam zaměstnanců zhotovitele určených pro práci v areálu objednatele s personálním manažerem objednatelem ještě před zahájením jejich práce s tím, že objednatel může některé zaměstnance zhotovitele odmítnout
- udržovat tyto seznamy neustále aktuální

16.4. Objednatel má právo:-

- provádět kontrolu zaměstnanců zhotovitele, příp. subdodavatelů z dodržování a znalostí pravidel uvedených v této příloze
- nevpustit do svého areálu osoby, které nejsou uvedeny na seznamu na vrátnici
- nevpustit do svého areálu osoby, které nejsou prokazatelně seznámeny s obsahem tohoto „Zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí“

- vykázat z pracoviště zaměstnance zhotovitele, kteří při práci nepoužívají osobní ochranné pracovní prostředky
- vykázat z pracoviště zaměstnance zhotovitele, kteří porušují zásady BOZP, PO a ochrany životního prostředí

16.5. Smluvní pokuty

Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty pro následující případy:

- Objednatel má právo udělit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že jeho zaměstnanec poruší zásady BOZP, PO a ochrany ŽP v areálu objednatele, a to ve výši 500 Kč za každé porušení
- Objednatel má právo udělit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že některý z jeho zaměstnanců opakovaně poruší zásady BOZP, PO a ochrany ŽP v areálu objednatele nebo v případě, že zaměstnanci zhotovitele budou opakovaně porušovat stejnou zásadu -BOZP, PO a ochrany ŽP, a to ve výši 5000 Kč
- Objednatel má právo v případě opakovaného nebo obzvlášť hrubého porušení zásad BOZP, PO a ochrany ŽP ze strany zaměstnance zhotovitele požadovat okamžité ukončení činnosti tohoto zaměstnance zhotovitele v areálu objednatele a zhotovitel je povinen toto rozhodnutí objednavatele respektovat
- Objednatel provede zhotoviteli vyúčtování smluvních pokut formou faktury
- Zhotovitel je povinen zaplatit jednotlivé faktury ve lhůtě splatnosti do 14 dnů po doručení na adresu zhotovitele